

MAİLİ İNHİDAM RAPORU

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Yenicami Mahallesi tapununun 152 ada, 29 parselinde kayıtlı, Haliçi Sokak 16 dış kapı numaralı yapının; fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmadığı, bakımsız bir durumda olduğu, kent estetiğini bozduğu, yapıda sehimler gözlemlendiği, taşıyıcı duvarlarında hasarlar gözlemlendiği, tamiratının mümkün olmadığı ve yıkılma tehlikesi arz ettiği kanaatine varılmıştır.

Tarafımızca yapının; 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesinde belirtilen “*Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli yapılar*” olarak tanımlanan yapı sınıfında yer aldığı anlaşılmıştır.

Yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği için yıkılması ve bu tehlikenin giderilmesi gerektiği tarafımızca tespit edilmiş olup işbu rapor 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesine istinaden 3 (üç) nüsha olarak tarafımızdan tanzim edilmiş ve 27.09.2023 tarihinde imza altına alınmıştır.

Çağrı MARAŞLI
İnşaat Mühendisi

Özkan ARSLANKAYA
Ziraat Mühendisi

H. Yıldız
Hilmi YILDIZ
Mimar